

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

ul. Czechosłowacka 27; 61-459 Poznań

*Nazwa, siedziba i adres jednostki informującej
o posiadanych zbędnych/zużytych składnikach
rzeczowych majątku ruchomego*

nr sprawy STT.201.2.3.2021

Informacja o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego

Działając na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. 2019r. poz. 2004) informuję, że Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu posiada zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego do zagospodarowania w drodze nieodpłatnego przekazania innej jednostce z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych.

Lp.	Nazwa lub rodzaj składnika	Data wprowadzenia do ewidencji	Jednostka miary	Ilość	Uwagi
ZESTAW Nr 1 poz. 1-3					
1.	Nożyco-rozpieracz LUKAS LKS 35C	1992	szt.	1	Brak przeglądu technicznego.
2.	Narzędzie hydrauliczne LUKAS	1992	szt.	1	(Rozpieracz kolumnowy LZR 12/300) Aktualny przegląd techniczny do dnia 31.08.2021
3.	Pompa hydrauliczna LUKAS	1993	szt.	1	(Pompa hydrauliczna GO3T02) Brak przeglądu technicznego.
ZESTAW Nr 2 poz. 4-5					
4.	Nożyce hydrauliczne LS-330EN LUKAS	2000	szt.	1	(Pompa firmy LUKAS) Brak przeglądu technicznego.
5.	Pompa hydrauliczna GO3T02	1992	szt.	1	Brak przeglądu technicznego.
ZESTAW Nr 3 poz. 6-11					
6.	Nożyce hydrauliczne S-180 WEBER	1997	szt.	1	Brak przeglądu technicznego, konieczność wymiany węży hydraulicznych.
7.	Nożyce hydrauliczne S-30 WEBER	1997	szt.	1	Brak przeglądu technicznego, konieczność wymiany węży hydraulicznych.
8.	Pompa hydrauliczna V45L+SAV20 WEBER	1997	szt.	1	Brak przeglądu technicznego, konieczność wymiany węży hydraulicznych.

9.	Rozpieracz kolumnowy RZ1-850 WEBER	1997	szt.	1	Brak przeglądu technicznego.
10.	Rozpieracz ramieniowy SP40 WEBER	1997	szt.	1	Brak przeglądu technicznego, konieczność wymiany węży hydraulicznych.
11.	Rozpieracz teleskopowy RZ2-1370 WEBER	1997	szt.	1	Brak przeglądu technicznego, konieczność wymiany węży hydraulicznych.
ZESTAW Nr 4 poz. 12-16					
12.	Nożyce CU 3035+ HOLMATRO	2001	szt.	1	Brak przeglądu technicznego, mikropęknięcie na wodziku ostrza (wpis w protokole serwisowym z 2019 roku jako urządzenie sprawne).
13.	Pompa hydrauliczna TPU15+ HOLMATRO	2001	szt.	1	Brak szczelności pompy oraz przeglądu technicznego
14.	Rozpieracz ramieniowy SP3240+ HOLMATRO	2001	szt.	1	Brak przeglądu technicznego.
15.	Wąż hydrauliczny BVL 10 SOU HOLMATRO	2001	szt.	1	Brak przeglądu technicznego.
16.	Wąż hydrauliczny BVL 10 SOU HOLMATRO	2001	szt.	1	Brak przeglądu technicznego.
17.	Motopompa M-8/8 SCHMITZ	1998	szt.	1	Rok produkcji 1997 uszkodzone urządzenie zasysające (nieuszczelnienie trokomatu), urwane pokrętko/kranik paliwa Brak kluczy serwisowych
18.	Motopompa M-8/8 SCHMITZ	1998	szt.	1	Rok produkcji 1997 uszkodzone urządzenie zasysające oraz wirnik pompy (słabe ssanie). Brak kluczy serwisowych oraz akumulatora.

Wobec powyższego, jednostki zainteresowane powinny złożyć pisemny wniosek o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku (wzór wniosku w załączeniu). W pierwszej kolejności rozpatrywane będą potrzeby jednostek organizacyjnych PSP. Wnioski będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty wpływu.